



INDICAÇÃO

Senhores(as) Vereadores(as),

O Vereador que subscreve esta indicação, com fundamento no artigo 206 e seguintes do Regimento Interno, **INDICA** o envio de expediente ao Chefe do Executivo, com cópia à Secretaria Municipal de Obras, solicitando adoção de providência para que:

Seja realizada, com urgência, a manutenção e substituição da tampa do bueiro localizada na Rua João Malinowsky, no Bairro Brasília, nas proximidades da empresa Biometil, tendo em vista que se encontra quebrada.

JUSTIFICATIVA

A presente indicação decorre de reclamações de moradores e transeuntes da Rua João Malinowsky, no Bairro Brasília, os quais relatam que a tampa do bueiro existente nas proximidades da empresa Biometil encontra-se danificada, oferecendo risco iminente à segurança dos pedestres e condutores que transitam pelo local.

A situação é especialmente preocupante em períodos noturnos e de chuva, quando a visibilidade é reduzida, aumentando significativamente a probabilidade de quedas, acidentes e danos a veículos.

Além do risco de acidentes, a ausência de manutenção adequada compromete a segurança urbana e demonstra a necessidade de intervenção imediata do Poder Público para evitar a ocorrência de danos maiores.

Diante do exposto, faz-se necessária a atuação urgente do Poder Público para a substituição da tampa danificada e regularização do local, assegurando condições adequadas de segurança e mobilidade aos usuários da via.

São Bento do Sul, 30 de janeiro de 2025.

Gilmar Luis Pollum
Vereador – PL