



Prefeitura de São Bento do Sul

Estado de Santa Catarina

São Bento do Sul, 07 de outubro de 2025

Ofício nº 815/2025 - GAPRE

A Sua Excelência o Senhor
Gilmar Luis Pollum
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
São Bento do Sul/SC

Assunto: Resposta as Indicações

Senhor Presidente:

Através do presente, encaminhamos resposta as indicações nº 298, 323, 345, 457, 459, 465, 466, 502, 525, 535, 544, 558, 566, 617, 624, 625, 660, 687, 723, 737 e 738/2025.

Apresentamos a Vossa Excelência e demais Vereadores nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente


ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Estado de Santa Catarina



Memorando SEMOB nº 413/2025

São Bento do Sul-SC, 06 de outubro de 2.025

Ao Excelentíssimo Senhor
ANTÔNIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito Municipal

Assunto: Resposta às indicações da Câmara Municipal de nº 298/2025, nº 323/2025, nº 345/2025, nº 457/2025, nº 459/2025, nº 465/2025, nº 466/2025, nº 502/2025, nº 525/2025, nº 535/2025, nº 544/2025, nº 558/2025, nº 566/2025, nº 617/2025, nº 624/2025, nº 625/2025, nº 660/2025, nº 687/2025, nº 723/2025, nº 737/2025 e nº 738/2025.

Cumprimentando-o cordialmente, venho através do presente encaminhar resposta às indicações encaminhadas pela Câmara Municipal de São Bento do Sul:

Indicação nº **298/2025**, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátia Maria Grosskopf Friedrich. Informamos que após vistoria técnica e de viabilidade, foram realizados os serviços de manutenção e conservação no pavimento asfáltico (tapa buraco/recape e/ou paliativo) nas ruas Paulo Fendrich e José Fendrich, no bairro Progresso, pela Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **323/2025**, encaminhada pelo Vereador Sr. Diego Niespodzinski. Informamos que após vistoria técnica e de viabilidade, foram realizados os serviços de manutenção de base do solo, pela Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, onde a parte de recapeamento da via ficou sob a responsabilidade da Empreiteira Paviplan.

Indicação nº **345/2025**, encaminhada pela Vereadora Sra. Zuleica Maria Sousa Voltolini. Informamos que após vistoria técnica e de viabilidade, foram realizados os serviços de manutenção e conservação no pavimento asfáltico (tapa buraco/recape e/ou paliativo) na Rua das Neves (próximo ao nº 321), no Centro, pela Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **457/2025**, encaminhada pela Vereadora Sra. Zuleica Maria Sousa Voltolini. Informamos que após vistoria técnica e de viabilidade, foram realizados os serviços de manutenção e nivelamento nos pavimentos asfálticos e de paralelepípedos na Estrada Dona Francisca, pela Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **459/2025**, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátia Maria Grosskopf Friedrich. Informamos que após vistoria técnica e de viabilidade, foram realizados os serviços de manutenção e conservação no pavimento asfáltico (tapa buraco/recape e/ou paliativo) na Rua Afonso Grosskopf, no bairro Colonial, pela Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **465/2025**, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátia Maria Grosskopf Friedrich. Informamos que após vistoria técnica e de viabilidade, foram realizados os serviços de manutenção e conservação no pavimento asfáltico (tapa buraco/recape e/ou paliativo) na Rua Frederico Rank, no bairro Rio Negro, pela Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **466/2025**, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátia Maria Grosskopf Friedrich.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Estado de Santa Catarina



Informamos que após vistoria técnica e de viabilidade, foram realizados os serviços de manutenção e conservação no pavimento asfáltico (tapa buraco/recape e/ou paliativo) na Rua João Pauli, no bairro Colonial, pela Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **502/2025**, encaminhada pelo Vereador Sr. Rodrigo Vargas.

Informamos que após vistoria técnica e de viabilidade, foram realizados os serviços de manutenção e conservação nas travessias elevadas, na ciclofaixas e em toda extensão da Avenida Antônio Kaesemodel, para evitar o acúmulo de águas decorrentes de chuvas, etc., pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **525/2025**, encaminhada pelo Vereador Sr. Rodrigo Vargas.

Informamos que após vistoria técnica e de viabilidade, foram realizados os serviços de manutenção e conservação no pavimento asfáltico (tapa buraco/recape e/ou paliativo) em toda a extensão da Avenida dos Imigrantes (Transgrilo), no bairro Progresso, pela Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **535/2025**, encaminhada pelo Vereador Sr. Rodrigo Vargas.

Informamos que após vistoria técnica e de viabilidade, foram realizados os serviços de manutenção e conservação no pavimento asfáltico (tapa buraco/recape e/ou paliativo) na Rua Siegfried Roepke, no bairro Oxford, pela Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **544/2025**, encaminhada pela Vereadora Sra. Zuleica Maria Sousa Voltolini.

Informamos que após vistoria técnica e de viabilidade, foram realizados os serviços de manutenção e conservação no pavimento asfáltico (tapa buraco/recape e/ou paliativo) na Rua Alexandre Buhnemann, no Centro, pela Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **558/2025**, encaminhada pela Vereadora Sra. Zuleica Maria Sousa Voltolini.

Informamos que após vistoria técnica e de viabilidade, foram realizados os serviços de manutenção e conservação no pavimento asfáltico (tapa buraco/recape e/ou paliativo) na Rua Luiz Bollmann e no acesso à Rua Augusto Ferdinando Kobs, no Centro, pela Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **566/2025**, encaminhada pela Vereadora Sra. Zuleica Maria Sousa Voltolini.

Informamos que após vistoria técnica e de viabilidade, foram realizados os serviços de manutenção e conservação no pavimento asfáltico (tapa buraco/recape e/ou paliativo) na Avenida Dom Pedro II, no Centro, pela Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **617/2025**, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátia Maria Grosskopf Friedrich.

Informamos que após vistoria técnica e de viabilidade, foram realizados os serviços de manutenção e conservação no pavimento asfáltico (tapa buraco/recape e/ou paliativo) na Rua Augusto Wunderwald, próximo ao nº 3949, no Bairro Brasília, pela Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **624/2025**, encaminhada pelo Vereador Sr. Rodrigo Vargas.

Informamos que após vistoria técnica e de viabilidade, não será possível realizar a substituição da lombada já existente por uma travessia elevada de pedestres na Rua Augusto Wunderwald, em frente ao nº 2345, no bairro Centenário, conforme estudos de viabilidade realizados pelo Depto. de Trânsito Urbano – DETRU e pela Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Estado de Santa Catarina



Indicação nº **625/2025**, encaminhada pela Vereadora Sra. Zuleica Maria Sousa Voltolini.
Informamos que após vistoria técnica e de viabilidade, foram realizados os serviços de manutenção e conservação no pavimento asfáltico (tapa buraco/recape e/ou paliativo) na Avenida Argolo, esquina com a Rua Manoel Tavares, no Centro, pela Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **660/2025**, encaminhada pela Vereadora Sra. Zuleica Maria Sousa Voltolini.
Informamos que após vistoria técnica e de viabilidade, foram realizados os serviços de manutenção e conclusão no pavimento asfáltico da Rua Caçador, no bairro Progresso, pela Paviplan, empresa responsável pela pavimentação asfáltica desta via.

Indicação nº **687/2025**, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátia Maria Grosskopf Friedrich.
Informamos que após vistoria técnica e de viabilidade, foram realizados os serviços de manutenção e conservação no pavimento asfáltico (tapa buraco/recape e/ou paliativo) na Rua Conde D'Eu, no bairro Alpino, pela Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **723/2025**, encaminhada pela Vereadora Sra. Zuleica Maria Sousa Voltolini.
Informamos que a Rua Nelson Aloisio Weiss, no bairro Colonial, encontra-se em Processo de viabilidade na contratação de Empreiteira para realização do Calçamento desta via, pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **737/2025**, encaminhada pela Vereadora Sra. Zuleica Maria Sousa Voltolini.
Informamos que após vistoria técnica e de viabilidade, foram realizados os serviços de manutenção e conservação no pavimento asfáltico (tapa buraco/recape e/ou paliativo) na Rua Marechal Floriano, próximo ao nº 007, no Centro, pela Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **738/2025**, encaminhada pela Vereadora Sra. Zuleica Maria Sousa Voltolini.
Informamos que após vistoria técnica e de viabilidade, foram realizados os serviços de manutenção e conservação no pavimento asfáltico (tapa buraco/recape e/ou paliativo) na Rua Osvaldo Lopes Pereira, no bairro Rio Negro, pela Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

LUIZ NERI PEREIRA
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos