



Prefeitura de São Bento do Sul

Estado de Santa Catarina

São Bento do Sul, 07 de novembro de 2025

Ofício nº 890/2025 - GAPRE

A Sua Excelência o Senhor
Gilmar Luis Pollum
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
São Bento do Sul/SC

Assunto: Resposta as indicações

Senhor Presidente:

Através do presente, encaminhamos resposta as indicações nº 134, 362, 404, 420, 451, 504, 505, 506, 612, 678, 688, 703, 717, 726, 740, 788, 790, 805, 809, 812, 819, 822, 825, 826, 827, 831, 851, 853, 857 e 862/2025.

Apresentamos a Vossa Excelência e demais Vereadores nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente

ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Estado de Santa Catarina



Memorando SEMOB nº 464/2025

São Bento do Sul-SC, 05 de novembro de 2.025

**Ao Excelentíssimo Senhor
ANTÔNIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito Municipal**

Assunto: Resposta às indicações da Câmara Municipal de nº 134/2025, nº 362/2025, nº 404/2025, nº 420/2025, nº 451/2025, nº 504/2025, nº 505/2025, nº 506/2025, nº 612/2025, nº 678/2025, nº 688/2025, nº 703/2025, nº 717/2025, nº 726/2025, nº 740/2025, nº 788/2025, nº 790/2025, nº 805/2025, nº 809/2025, nº 812/2025, nº 819/2025, nº 822/2025, nº 825/2025, nº 826/2025, nº 827/2025, nº 831/2025, nº 851/2025, nº 853/2025, nº 857/2025 e nº 862/2025.

Cumprimentando-o cordialmente, venho através do presente encaminhar resposta às indicações encaminhadas pela Câmara Municipal de São Bento do Sul:

Indicação nº **134/2025**, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátia Maria Grosskopf Friedrich. Informamos que após análise e vistoria técnica, foram realizados os serviços de manutenção e conservação (patrolamento) na Rua Adolfo Schreiner, no bairro Schramm, bem como limpeza e reparos/manutenção das bocas de lobo/grelhas na extensão da via, pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **362/2025**, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátia Maria Grosskopf Friedrich. Informamos que após vistoria técnica e de viabilidade, foram realizados os serviços de manutenção e implantação de rede pluvial na Rua Max John, nas proximidades do nº 4861, no bairro Dona Francisca, pela Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **404/2025**, encaminhada pela Vereadora Sra. Zuleica Maria Sousa Voltolini. Informamos que após vistoria técnica e de viabilidade, foram realizados os serviços de manutenção, conservação e nivelamento no pavimento de lajotas/paralelepípedos na Rua Erico Bollmann, no Centro, pela Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **420/2025**, encaminhada pelo Vereador Sr. Rodrigo Vargas. Informamos que após vistoria técnica e de viabilidade, foram realizados os serviços de reparos/manutenção e limpeza das bocas de lobo/grelhas, bem como da reforma e manutenção do brigo de passageiros, próximo ao nº 1212 da Estrada Fundão, pelas Equipes Técnicas da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **451/2025**, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátia Maria Grosskopf Friedrich. Informamos que após vistoria técnica e de viabilidade, foram realizados os serviços de reparos/manutenção e limpeza das bocas de lobo/grelhas, bem como da limpeza e conservação de meio-fio em toda extensão da Rua Conrado Liebl, no bairro Serra Alta, pelas Equipes Técnicas da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. Com relação a revitalização das pinturas da sinalização viária esta compete ao Depto. de Trânsito – DETRU.

Indicação nº **504/2025**, encaminhada pelo Vereador Sr. Marcelo Luís Quost. Informamos que após vistoria técnica e de viabilidade, foram realizados os serviços de reparos/manutenção e conservação no pavimento asfáltico (recape e/ou paliativo) na Rua Siegfried



Roepke, no bairro Oxford, realizada pela Empreiteira Paviplan e acompanhada pela Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **505/2025**, encaminhada pelo Vereador Sr. Marcelo Luís Quost.

Informamos que após vistoria técnica e de viabilidade, foram realizados os serviços de reparos/manutenção e conservação no pavimento asfáltico (recape e/ou paliativo) na Rua Jorge Diener, no bairro Oxford, realizada pela Empreiteira Paviplan e acompanhada pela Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **506/2025**, encaminhada pelo Vereador Sr. Marcelo Luís Quost.

Informamos que após vistoria técnica e de viabilidade, foram realizados os serviços de reparos/manutenção e conservação no pavimento asfáltico (recape e/ou paliativo) na Rua Alberto Weiss, no bairro Oxford, realizada pela Empreiteira Paviplan e acompanhada pela Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **612/2025**, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátia Maria Grosskopf Friedrich.

Informamos que após vistoria técnica e de viabilidade, foram realizados os serviços de reparos/manutenção e desobstrução das bocas de lobo/grelhas da Rua Cyro Hussmann, no bairro Serra Alta, pela Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **678/2025**, encaminhada pelo Vereador Sr. Rodrigo Vargas.

Informamos que após vistoria técnica e de viabilidade, onde considerando tratar-se de uma extensão de rede, estamos elaborando processo licitatório visando a contratação de Engenheiro Eletricista para realizar a elaboração dos respectivos projetos, assim que findado todo esse processo será licitado a execução de mão de obra da extensão de rede pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **688/2025**, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátia Maria Grosskopf Friedrich.

Informamos que após vistoria técnica e de viabilidade, foram realizados os serviços de reparos/manutenção e conservação (patrolamento) na Rua Princesa Leopoldina, no bairro Alpino, pela Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **703/2025**, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátia Maria Grosskopf Friedrich.

Informamos que após vistoria técnica e de viabilidade, foram realizados os serviços de reparos/manutenção e desobstrução das bocas de lobo/grelhas/tampas nas proximidades da EBM Sophia Schwedler, no bairro Mato Preto, pela Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **717/2025**, encaminhada pelo Vereador Sr. Rodrigo Vargas.

Informamos que após vistoria técnica e de viabilidade, foram realizados os serviços de reparos/manutenção (paver) na pavimentação da Travessa Santos Dumont, no bairro Rio Negro, pela Equipe Técnica do SAMAE – Serviço Municipal de Água e Esgoto.

Indicação nº **726/2025**, encaminhada pelo Vereador Sr. Marcelo luís Quost.

Informamos que após vistoria técnica e de viabilidade, foram realizados os serviços de reparos/manutenção no pavimento asfáltico (tapa buraco) na Rua Reinaldo Malon, no Bairro Serra Alta, pela Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **740/2025**, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátia Maria Grosskopf Friedrich.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Estado de Santa Catarina



Informamos que após vistoria técnica e de viabilidade, foram realizados os serviços de reparos/manutenção e conservação (patrolamento) na Estrada Dois Eduardos, nos bairros Mato Preto/Cruzeiro, pela Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **788/2025**, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátila Maria Grosskopf Friedrich.

Informamos que após vistoria técnica e de viabilidade, foram realizados os serviços de reparos/manutenção e conservação (patrolamento) nas Ruas Maria Conceição Ville Klaumann e Frederico Keil, no bairro Schramm, pela Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **790/2025**, encaminhada pela Vereadora Sra. Zuleica Maria Sousa Voltolini.

Informamos que após vistoria técnica e de viabilidade, foram realizados os serviços de reparos/manutenção e conservação (patrolamento) na Rua Ludovico Grosskopf, no bairro Colonial, pela Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **805/2025**, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátila Maria Grosskopf Friedrich.

Informamos que após vistoria técnica e de viabilidade, foram realizados os serviços de reparos/manutenção e desobstrução das bocas de lobo/grelhas/tampas na Rua Maria Rosenchek, no bairro Serra Alta, pela Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **809/2025**, encaminhada pelo Vereador Sr. Rodrigo Vargas.

Informamos que após vistoria técnica e de viabilidade, foram realizados os serviços de reparos/manutenção e conservação (patrolamento) na Rua Alois Kalhofer, no bairro Mato Preto, pela Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **812/2025**, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátila Maria Grosskopf Friedrich.

Informamos que após vistoria técnica e de viabilidade, foi realizado o projeto de implantação de Travessia Elevada pelo Depto. de Trânsito – DETRU, na Rua Conrado Liebl, próximo ao nº 3525, no Bairro Serra Alta, sendo realizada a implantação/execução pela Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **819/2025**, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátila Maria Grosskopf Friedrich.

Informamos que após vistoria técnica e de viabilidade, foi solicitado novas placas, as quais estamos aguardando a respectiva plotagem pela gráfica responsável por este procedimento, onde aguardamos o retorno das mesmas para realizar a implantação destas placas indicativas nas Ruas Bemjamin Constant e Gustavo Katzer, no Centro, pela Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **822/2025**, encaminhada pela Vereadora Sra. Zuleica Maria Sousa Voltolini.

Informamos que após vistoria técnica e de viabilidade, foram realizados os serviços de reparos/manutenção e conservação no pavimento asfáltico (tapa buraco, recape e/ou paliativo) na Rua Luiz Bollmann, próximo ao nº 841, no Centro, pela Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **825/2025**, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátila Maria Grosskopf Friedrich.

Informamos que conforme solicitado no Processo nº 29537/2025, a referida placa indicativa (Sem Denominação) foi implantada/colocada pela empreiteira erroneamente, a qual já foi retirada e solicitado a respectiva plotagem pela gráfica responsável por este procedimento, onde aguardamos o retorno das mesmas para realizar a implantação desta placa indicativa denominando-a como Rua Pedro Paulo Sgrott (conforme Lei nº 1041/2004), pela Equipe Técnica da Secretaria Municipal de





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Estado de Santa Catarina



Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **826/2025**, encaminhada pelo Vereador Sr. Rodrigo Vargas.

Informamos que após vistoria técnica e de viabilidade, foram realizados os serviços de reparos/manutenção e conservação (patrolamento) na Rua Alfredo Grosskopf, no bairro Dona Francisca, pela Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **827/2025**, encaminhada pelo Vereador Sr. Diego Niespodzinski.

Informamos que após vistoria técnica e de viabilidade, foram realizados os serviços de reparos/manutenção e conservação (patrolamento) na Estrada Rio Negro, no bairro Lençol, pela Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **831/2025**, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátila Maria Grosskopf Friedrich.

Informamos que a solicitação na possibilidade e viabilidade de conserto/manutenção dos portões do Cemitério Municipal, encontra-se em fase de solicitação de orçamentos, onde após a conclusão desta fase será realizado os respectivos trabalhos de conserto/manutenção dos portões que serão acompanhados pela Equipe responsável pelos Cemitérios junto a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **851/2025**, encaminhada pelo Vereador Sr. Marcelo Luís Quost.

Informamos que após vistoria técnica e de viabilidade, foram realizados os serviços de reparos/manutenção e conservação (patrolamento) na Rua Bárbara Bachel, no bairro Cruzeiro, pela Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **853/2025**, encaminhada pelo Vereador Sr. Diego Niespodzinski.

Informamos que após vistoria técnica e de viabilidade, foram realizados os serviços de reparos/manutenção e conservação (patrolamento) na Rua Doze de Outubro, no bairro Brasília, pela Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **857/2025**, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátila Maria Grosskopf Friedrich.

Informamos que conforme solicitado na possibilidade dos portões dos Cemitérios Municipais ficarem abertos na semana de finados, para que os familiares e amigos possam limpar/prestar homenagem/visitar neste período, estes ficarão abertos e os servidores que laboram juntos aos respectivos cemitérios estarão de plantão para orientar e ajudar os munícipes.

Indicação nº **862/2025**, encaminhada pela Vereadora Sra. Zuleica Maria Sousa Voltolini.

Informamos que após vistoria técnica e de viabilidade, foram realizados os serviços de reparos/manutenção e conservação (patrolamento) nas Ruas Thereza Pauli e Floresta, no bairro 25 de Julho, pela Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

LUIZ NERI PEREIRA

Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos