

OFÍCIO Nº 26/2026 – SEMOB

São Bento do Sul, 11 de março de 2026.

À

Camara de Vereadores de São Bento do Sul

Assunto: Resposta à Indicações da Câmara Municipal

Prezados

Por meio do presente, encaminhamos as respostas elaboradas por esta Secretaria referentes às indicações encaminhadas à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (SEMOB) por essa Casa Legislativa.

As manifestações técnicas foram elaboradas pelos setores responsáveis, considerando as análises realizadas e as informações disponíveis no âmbito desta Secretaria.

Dessa forma, seguem anexas as respostas correspondentes às indicações recebidas, para conhecimento e demais providências que essa Câmara de Vereadores entender pertinentes.

- Indicação nº 1049/2024 e nº 267/2025, encaminhada pela Vereadora Sra. Zuleica Maria Sousa Voltolini.

Informamos que após vistoria técnica e de viabilidade, foram realizados os serviços de manutenção e conservação no pavimento asfáltico (tapa buraco/recape e/ou paliativo), bem como verificado e realizado a manutenção e limpeza da rede pluvial/boca de lobo (próximo ao nº 44) da rua Amanda Roesler, no bairro 25 de Julho, pela Equipe Técnica responsável da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

- Indicação nº 411/2025, encaminhada pelo Vereador Sr. Marcelo Quost. Informamos que após estudo de viabilidade, foi realizada pavimentação em concreto da rua Martim Sluminski, no bairro Cruzeiro, sob a responsabilidade e acompanhamento da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo.

- Indicação nº 437/2025, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátia Maria Grosskopf Friedrich.

Informamos que após vistoria técnica e de viabilidade, foram realizados os serviços de manutenção e desobstrução das bocas de lobo (próximo ao nº 408), bem como a limpeza do rio via programação do Processo da Defesa Civil, na rua Paulo Tschoeke, no bairro Mato Preto, pela Equipe Técnica responsável da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

- Indicação nº 439/2025, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátia Maria Grosskopf Friedrich.

Informamos que após vistoria técnica e de viabilidade, foram realizados os serviços de implantação e manutenção de boca de lobo (próximo ao nº 518), na rua Paulo Tschoeke, no bairro Mato Preto, pela Equipe Técnica responsável da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

- Indicação nº 560/2025, encaminhada pelo Vereador Sr. Diego Niespodzinski.

Informamos que após vistoria técnica e de viabilidade, foi realizado a implantação, manutenção e desobstrução das bocas de lobo, na rua José Pruss (próximo ao nº 199), no bairro Cruzeiro, pela Equipe Técnica Responsável da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

- Indicação nº 582/2025, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátia Maria Grosskopf Friedrich.

Informamos que após vistoria técnica e de viabilidade, foram realizados os serviços de manutenção, melhorias (paliativo), no acesso ao Parque 23 de Setembro (Casa dos Escoteiros), no Centro, pela Equipe Técnica responsável da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

- Indicação nº 589/2025, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátia Maria Grosskopf Friedrich.

Informamos que após vistoria técnica e de viabilidade, foram realizados os serviços

de manutenção, realocação e melhorias da rede pluvial, na Estrada Dona Francisca, próximo ao nº 4299, no bairro Dona Francisca, pela Equipe Técnica responsável da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

- Indicação nº 736/2025, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátia Maria Grosskopf Friedrich.

Informamos que após vistoria técnica e estudo de viabilidade, encontra-se em análise a implantação, colocação e revitalização da rede de tubulação da Avenida Serra Alta, no bairro Serra Alta, pelas Equipes Técnicas responsáveis das Secretarias Municipais de Obras e Serviços Urbanos e de Planejamento e Urbanismo.

- Indicação nº 748/2025, encaminhada pela Vereadora Sra. Zuleica Maria Sousa Voltolini..

Informamos que após vistoria técnica e de viabilidade, foram realizados os serviços de manutenção e conservação no pavimento asfáltico (tapa buraco/paliativo) na rua Vanessa Vieira Diner, nas proximidades dos nºs 275 e 294, no bairro 25 de Julho, pela Equipe Técnica responsável da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

- Indicação nº 795/2025, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátia Maria Grosskopf Friedrich.

Informamos que após vistoria técnica e de viabilidade, foram realizados os serviços de manutenção, realocação e melhorias da rede pluvial e bocas de lobo, na esquina das ruas Antônio Kaesemodel e Francisco Spitzner (Praça Leopoldo Rudnick), no bairro Oxford, pela Equipe Técnica responsável da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

- Indicação nº 806/2025, encaminhada pelo Vereador Sr. Rodrigo Vargas.

Informamos que após vistoria técnica e de viabilidade, foram realizados os serviços de manutenção, nivelamento e melhorias da rede pluvial e bocas de lobo, na rua Álvaro Guerreiro Kruger, próximo ao nº 130, no Centro, pela Equipe Técnica

responsável da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

- Indicação nº 818/2025, encaminhada pelo Vereador Sr. Marcelo Luís Quost.

Informamos que após vistoria técnica e de viabilidade, foram realizados os serviços de manutenção, desobstrução e melhorias da rede pluvial e bocas de lobo, na rua Marechal Deodoro, nº 255, no Centro, pela Equipe Técnica responsável da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

- Indicação nº 856/2025, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátia Maria Grosskopf Friedrich.

Informamos que foi realizada a retirada dos pervers excedentes em frente ao nº 190, da rua Alexandre Schlemm, no bairro Oxford, pela Equipe Técnica responsável da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

- Indicação nº 870/2025, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátia Maria Grosskopf Friedrich.

Informamos que após vistoria técnica e de viabilidade, foram realizados os serviços de manutenção, desobstrução e melhorias da rede pluvial e bocas de lobo, na rua Antônio Hilgenstieler, no bairro Boehmerwald, pela Equipe Técnica responsável da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

- Indicação nº 888/2025, encaminhada pelo Vereador Sr. Gilmar Luís Pollum.

Informamos que após análise e vistoria técnica, foram realizados os serviços de manutenção, melhorias (patrolamento) e a retirada de material acumulado na via nas proximidades do nº 088 da rua Johan Kurzava (Residencial San Marino), no bairro Progresso, pela Equipe Técnica responsável da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

- Indicação nº 911/2025, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátia Maria Grosskopf Friedrich.

Informamos que após vistoria técnica e de viabilidade, foram realizados os serviços

de manutenção no pavimento asfáltico (paliativo), bem como melhorias da rede pluvial e bocas de lobo, na rua Alcebíades Dias, próximo ao nº 177, no bairro Serra Alta, pela Equipe Técnica responsável da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

- Indicação nº 916/2025, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátia Maria Grosskopf Friedrich.

Informamos que após vistoria técnica e de viabilidade, foram realizados os serviços de manutenção e melhorias da rede pluvial e bocas de lobo, na rua Capitão Osmar Romão da Silva, nº 117, no Centro, pela Equipe Técnica responsável da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

- Indicação nº 918/2025, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátia Maria Grosskopf Friedrich.

Informamos que após análise e vistoria técnica, foram realizados os serviços de manutenção, conservação e melhorias (patrolamento), na rua Donaldo Grosskopf, no bairro Progresso, pela Equipe Técnica responsável da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

- Indicação nº 943/2025, encaminhada pelo Vereador Sr. Gilmar Luís Pollum.

Informamos que após vistoria técnica e de viabilidade, foram realizados os serviços de manutenção e melhorias na calçada da rua Regina Schroeder, no bairro Colonial, pela Equipe Técnica responsável da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

- Indicação nº 953/2025, encaminhada pelo Vereador Sr. Gilmar Luís Pollum.

Informamos que após análise, constatou-se ser obra de responsabilidade e supervisão da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo - SEPLU, onde após contato com o Engenheiro Germano, este informou que ficará sob a responsabilidade da Empreiteira Contratada a execução e finalização desta obra na Rua Caçador, no bairro Progresso..

- Indicação nº 965/2025, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátia Maria Grosskopf Friedrich.

Informamos que após análise e estudo de viabilidade, foi solicitado à Gráfica a respectiva plotagem da placa nominativa da rua João Muhlbauer, esquina com a rua das Neves, onde a respectiva placa já foi implantada/instalada, pela Equipe Técnica responsável da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

- Indicação nº 966/2025, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátia Maria Grosskopf Friedrich.

Informamos que após rondas e vistoria técnica, foram realizados os serviços de manutenção e conservação (Iluminação Pública) na rua Afonso Rank (em sua extensão), no bairro Colonial, pela empresa Eletroblu que presta os serviços na área de Iluminação Pública junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

- Indicação nº 968/2025, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátia Maria Grosskopf Friedrich.

Informamos que após vistoria técnica e de viabilidade, foram realizados os serviços de manutenção e melhorias nos banheiros ao lado da Banca GIBI, no Centro, pela Equipe Técnica responsável da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

- Indicação nº 995/2025, encaminhada pelo Vereador Sr. Diego Niespodzinski.

Informamos que após vistoria técnica, foram realizados os serviços de manutenção, conservação e melhorias (patrolamento), bem como a limpeza e desobstrução das bocas de lobo (próximo ao nº 174) na rua José Kanzler, no bairro Serra Alta, pela Equipe Técnica responsável da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

- Indicação nº 1007/2025, encaminhada pelo Vereador Sr. Rodrigo Vargas.

Informamos que após análise e vistoria técnica, foram realizados os serviços de manutenção, conservação e melhorias (patrolamento), nas ruas Darci Vidal Teixeira

e Edson Noriler, no bairro Rio Negro, pela Equipe Técnica responsável da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

- Indicação nº 1008/2025, encaminhada pelo Vereador Sr. Rodrigo Vargas.

Informamos que após análise e vistoria técnica, foram realizados os serviços de manutenção, conservação e melhorias (patrolamento), na Servidão Pinheiro, no bairro 25 de Julho, pela Equipe Técnica responsável da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

- Indicação nº 1020/2025, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátia Maria Grosskopf Friedrich.

Informamos que após análise e vistoria técnica, foram realizados os serviços de manutenção, conservação e melhorias (patrolamento), na rua das Flores, no bairro Brasília, pela Equipe Técnica responsável da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

- Indicação nº 1027/2025, encaminhada pelo Vereador Sr. Rodrigo Vargas.

Informamos que após vistoria técnica (in loco) e de viabilidade, está incluso no cronograma de trabalhos o conserto dos equipamentos infantis e a manutenção dos equipamentos de ginástica, para liberação a comunidade com a maior brevidade possível, pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

- Indicação nº 1041/2025, encaminhada pelo Vereador Sr. Diego Niespodzinski.

Informamos que após vistoria técnica e de viabilidade, o conserto do abrigo de passageiros na rua Belém, próximo ao nº 890, no bairro Serra Alta, encontra-se no cronograma de trabalhos a serem realizados pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

- Indicação nº 1043/2025, encaminhada pelo Vereador Sr. Diego Niespodzinski.

Informamos que após vistoria técnica e de viabilidade, foram realizados os serviços de manutenção, desobstrução e melhorias da rede pluvial e bocas de lobo, na rua José Kanzler, próximo ao nº 174, no bairro Serra Alta, pela Equipe Técnica responsável da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

- Indicação nº 1044/2025, encaminhada pelo Vereador Sr. Diego Niespodzinski.

Informamos que após análise e vistoria técnica, foram realizados os serviços de manutenção, conservação e melhorias (patrolamento), nas ruas José Kanzler e Honorato Ropelato, no bairro Serra Alta, pela Equipe Técnica responsável da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

- Indicação nº 1070/2026, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátia Maria Grosskopf Friedrich.

Informamos que a instalação de tachões catadióptricos é de responsabilidade do Depto. de Trânsito Urbano – DETRU e da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo.

- Indicação nº 1072/2026, encaminhada pelo Vereador Sr. Rodrigo Vargas.

Informamos que após rondas e vistoria técnica, foram realizados os serviços de manutenção e conservação (Iluminação Pública) na rua Agudos do Sul (em sua extensão), no bairro Cruzeiro, pela empresa Eletroblu que presta os serviços na área de Iluminação Pública junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

- Indicação nº 1077/2026, encaminhada pelo Vereador Sr. Rodrigo Vargas.

Informamos que após análise e vistoria técnica, foram realizados os serviços de manutenção, conservação e melhorias (patrolamento) na rua Aloís Kalhofer, no bairro Mato Preto, pela Equipe Técnica responsável da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

- Indicação nº 1078/2026, encaminhada pelo Vereador Sr. Rodrigo

Vargas.

Informamos que após análise e vistoria técnica, foram realizados os serviços de manutenção, conservação e melhorias (patrolamento) na rua Conrado Liebl, no bairro Serra Alta, pela Equipe Técnica responsável da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

- Indicação nº 1080/2026, encaminhada pelo Vereador Sr. Rodrigo Vargas.

Informamos que após análise e vistoria técnica, foram realizados os serviços de manutenção, conservação e melhorias, na rua Ulrich Pfutzenreuter, no bairro Alpino, pela Equipe Técnica responsável da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

- Indicação nº 1082/2026, encaminhada pelo Vereador Sr. Rodrigo Vargas.

Informamos que após análise e vistoria técnica, foram realizados os serviços de manutenção, conservação e melhorias (patrolamento) na rua Francisco Telma Chapiescky, no bairro Centenário, pela Equipe Técnica responsável da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

- Indicação nº 1101/2026, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátia Maria Grosskopf Friedrich.

Informamos que após análise e vistoria técnica, foram realizados os serviços de manutenção, conservação e melhorias (patrolamento) nas ruas Axel Von Diringshofen (bairro Brasília), Alois Kalhoffer (bairro Mato Preto), Conrado Liebl (Serra Alta) já foram executadas e as ruas Oscar Henning (bairro Oxford) e José Schwedler (bairro Cruzeiro), encontram-se no cronograma de via a serem executadas pela Equipe Técnica responsável da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

- Indicação nº 1114/2026, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátia Maria Grosskopf Friedrich.

Informamos que a instalação de câmaras de monitoramento no momento não será

possível por não ter internet no local, será realizado reforço na iluminação pública quando da modernização da Iluminação Pública pela concessionária vencedora da Parceria Público-Privada - PPP.

- Indicação nº 1115/2026, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátia Maria Grosskopf Friedrich.

Informamos que após análise e vistoria técnica, foram realizados os serviços de manutenção, conservação e melhorias, na rua Doze de Outubro, no bairro Brasília, pela Equipe Técnica responsável da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

- Indicação nº 1116/2026, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátia Maria Grosskopf Friedrich.

Informamos que após análise e vistoria técnica, foram realizados os serviços de manutenção, conservação e melhorias (patrolamento), na Estrada XV, no bairro Rio Natal, pela Equipe Técnica responsável da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

- Indicação nº 1117/2026, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátia Maria Grosskopf Friedrich.

Informamos que esta via (rua Carlos Goetler, bairro Serra Alta) se encontra em Processo de Pavimentação, onde a manutenção é de responsabilidade da Empreiteira executora, sob a supervisão da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo.

- Indicação nº 1119/2026, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátia Maria Grosskopf Friedrich.

Informamos que após vistoria técnica e análise da demanda, manifestamo-nos favoravelmente à remoção do ponto de ônibus localizado na rua Augusto Mallon, no bairro Cruzeiro. A medida justifica-se pela ausência de linha regular que compete ao referido trecho. Atualmente, o atendimento à região é realizada pela Linha 201 – Cruzeiro, cujo itinerário percorre a interseção da rua Augusto Mallon com a rua Mafra. Dessa forma, informamos que a referida estrutura será removida por equipe

técnica designada, com execução prevista para os próximos dias.

- Indicação nº 1129/2026, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátia Maria Grosskopf Friedrich.

Informamos que após vistoria técnica e de viabilidade, foram realizados os serviços de manutenção e melhorias da rede pluvial e bocas de lobo, na Avenida dos Imigrantes, nas proximidades do portão do Quartel da Polícia Militar, pela Equipe Técnica responsável da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

- Indicação nº 1130/2026, encaminhada pelo Vereador Sr. Gilmar Luís Pollum.

Informamos que após vistoria técnica e de viabilidade, foram realizados os serviços de manutenção e melhorias (troca da tampa do bueiro) da rede pluvial e boca de lobo, na rua Antônio Kaesemodel, próximo ao nº 631 (frente à Academia One), pela Equipe Técnica responsável da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

- Indicação nº 1146/2026, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátia Maria Grosskopf Friedrich.

Informamos que após rondas e vistoria técnica, foram realizados os serviços de manutenção e conservação (Iluminação Pública) na rua José Augustin (em sua extensão), no bairro Serra Alta, pela empresa Eletroblu que presta os serviços na área de Iluminação Pública junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

- Indicação nº 1150/2026, encaminhada pelo Vereador Sr. Joelmir Rodrigo Pauli Bogo.

Informamos que após análise e vistoria técnica, foram realizados os serviços de manutenção, conservação e melhorias (patrolamento), na rua José Jelinsky, no bairro Schramm, pela Equipe Técnica responsável da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. Em relação a realização de melhorias e manutenção de drenagem pluvial e suas adequações, esta se encontra em análise e estudo de viabilidade de execução.

- Indicação nº 1158/2026, encaminhada pelo Vereador Sr. Rodrigo Vargas.

Informamos que após análise e vistoria técnica, foram realizados os serviços de manutenção, conservação e melhorias (patrolamento), na rua Max John, no bairro Bela Aliança, pela Equipe Técnica responsável da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

- Indicação nº 1159/2026, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátia Maria Grosskopf Friedrich.

Informamos que após análise e estudo de viabilidade, foi solicitado à Gráfica as respectivas plotagens (placas das ruas Egon Otto Zulauf e Brabara Krainsky), assim que forem entregues, estas placas serão inclusas no cronograma para implantação/instalação, pela Equipe Técnica responsável da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

- Indicação nº 1164/2026, encaminhada pela Vereadora Sra. Zuleica Maria Sousa Voltolini.

Em atenção à indicação apresentada que trata da execução de rede, informamos que a Empresa contratada na época para realização do referido serviço não procedeu com a execução conforme previsto contratualmente. Diante do descumprimento das obrigações assumidas, foi instaurado o devido Processo Administrativo. No momento, encontra-se em estudo de viabilidade para a realização de novo procedimento licitatório, visando à contratação de empresa apta a executar o referido serviço de extensão de rede.

- Indicação nº 1165/2026, encaminhada pela Vereadora Sra. Zuleica Maria Sousa Voltolini.

Informamos que após vistoria técnica e de viabilidade, foram realizados os serviços de manutenção e conservação no pavimento asfáltico (tapa buraco/paliativo) na rua Vigando Kock, em frente ao nº 069, no Centro, pela Equipe Técnica responsável da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

- Indicação nº 1172/2026, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátia Maria

Grosskopf Friedrich.

Informamos que a linha informada está sendo regularmente executada, conforme dados do GPS utilizado pela equipe de fiscalização do transporte coletivo. Caso o munícipe identifique algum dia ou horário não cumprido, solicitamos que seja registrada a ouvidoria pelos canais oficiais para que a equipe de fiscalização possa fazer as averiguações necessárias.

- Indicação nº 1186/2026, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátia Maria Grosskopf Friedrich.

Informamos que após rondas e vistoria técnica, foram realizados os serviços de manutenção e conservação (Iluminação Pública) na rua Elza Linzmeyer (em sua extensão), no bairro Oxford, pela empresa Eletroblu que presta os serviços na área de Iluminação Pública junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

- Indicação nº 1159/2026, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátia Maria Grosskopf Friedrich.

Informamos que foi solicitado à Gráfica as respectivas plotagens da placa rua Padre Nivaldo Dantas de Andrade, no bairro Oxford, com alteração para o CEP 89.285-655, assim que for entregue, esta placa será inclusa no cronograma para implantação/instalação, pela Equipe Técnica responsável da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Luiz Neri Pereira
Secretário de Obras e Serviços Urbanos