



**OFÍCIO SEMOB nº 37/2026**

**São Bento do Sul-SC, 30 de março de 2026.**

**Ao Excelentíssimo Senhor**  
**GILMAR LUÍS POLLUM**  
**Presidente da Câmara Municipal de São Bento do Sul - SC**

Assunto: Resposta às indicações da Câmara Municipal de nº 172/2025, nº 286/2025, nº 469/2025, nº 559/2025, nº 815/2025, nº 884/2025, nº 907/2025, nº 913/2025, nº 923/2025, nº 924/2025, nº 928/2025, nº 946/2025, nº 964/2025, nº 991/2025, nº 1029/2025, nº 1039/2025, nº 1042/2025, nº 1074/2026, nº 1075/2026, nº 1079/2026, nº 1107/2026, nº 1112/2026, nº 1171/2026, nº 1178/2026, nº 1179/2026, nº 1181/2026, nº 1188/2026, nº 1189/2026, nº 1194/2026, nº 1200/2026, nº 1201/2026, nº 1209/2026, nº 1211/2026, nº 1219/2026, nº 1226/2026, nº 1229/2026, nº 1233/2026, nº 1242/2026, nº 1248/2026, nº 1256/2026, nº 1262/2026, nº 1266/2026, nº 1275/2026, nº 1284/2026, nº 1285/2026, nº 1293/2026, nº 1294/2026, nº 1309/2026, nº 1310/2026, nº 1319/2026 e nº 1324/2026..

Cumprimentando-o cordialmente, venho através do presente encaminhar resposta às indicações encaminhadas pela Câmara Municipal de São Bento do Sul:

Indicação nº **172/2025**, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátia Maria Grosskopf Friedrich. Informamos que após vistoria técnica e de viabilidade, foram realizados os serviços de manutenção e conservação com massa asfáltica (paliativo) nas ruas Edeltraud do Amaral e Silva, Alfredo Zipperer, Leopoldo Ohde e André Zipperer, no Centro, pela Equipe Técnica responsável da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **286/2025**, encaminhada pela Vereadora Sra. Zuleica Maria Sousa Voltolini. Informamos que após vistoria técnica e de viabilidade, na rua Léo Frantz no bairro Mato Preto, será realizado a fresagem e na sequência a aplicação de camada de massa asfáltica, bem como a implantação de um redutor de velocidade (travessa elevada) nas proximidades do nº 226, os quais serão realizados nos próximos dias conforme cronograma da Equipe Técnica responsável da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **469/2025**, encaminhada pelo Vereador Rodrigo Vargas. Informamos que após vistoria técnica e de viabilidade, foram realizados os trabalhos de manutenção da tubulação de rede pluvial, bem como a fresagem e posterior aplicação de camada asfáltica na Av. Ornith Bollmann, no bairro Brasília, pelas Equipes Técnicas responsáveis da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **559/2025**, encaminhada pela Vereadora Sra. Zuleica Maria Sousa Voltolini. Informamos que após vistoria técnica e estudo de viabilidade, será realizado a fresagem e aplicação de nova capa massa asfáltica na rua Henrique Schwarz, no Centro, a qual já se encontra no cronograma de trabalhos a serem realizados pela Equipe Técnica responsável da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL**  
**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos**  
**Estado de Santa Catarina**



Indicação nº **815/2025**, encaminhada pelo Vereador Sr. Diego Niespodzinski.  
Informamos que após vistoria técnica e de viabilidade, foram realizados os serviços de manutenção em caixa coletora/bocas de lobo e na rede pluvial com direcionamento das águas pluviais, na rua José Kanzler, nas proximidades do nº 174, no bairro Serra Alta, pela Equipe Técnica responsável da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **884/2025**, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátia Maria Grosskopf Friedrich.  
Informamos que após vistoria técnica e de viabilidade, foram realizados os serviços de manutenção, desobstrução e adequação das bocas de lobo, na rua Alberto Torres nº 540, no bairro Centenário, pela Equipe Técnica responsável da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **907/2025**, encaminhada pelo Vereador Rodrigo Vargas.  
Informamos que após vistoria técnica e de viabilidade, foram realizados os serviços de manutenção, desobstrução e adequação das bocas de lobo, na rua Afonso Rank, esquina com a rua Rodolfo Stoeberl, no bairro Colonial, pela Equipe Técnica responsável da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **913/2025**, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátia Maria Grosskopf Friedrich.  
Informamos que após vistoria técnica e de viabilidade, foram realizados os serviços de manutenção, implantação e reforma das bocas de lobo, na rua Willi Pilz, nº 627, no bairro Serra Alta, pela Equipe Técnica responsável da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **923/2025**, encaminhada pelo Vereador Gilmar Pollum.  
Informamos que após vistoria técnica e de viabilidade, foram realizados os serviços de manutenção, desobstrução e adequação/colocação de grelhas nas bocas de lobo, na rua Reinaldo Mallon, ao lado da Padaria Serra Alta, no bairro Serra Alta, pela Equipe Técnica responsável da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **924/2025**, encaminhada pelo Vereador Gilmar Pollum.  
Informamos que após vistoria técnica e de viabilidade, foram realizados os serviços de manutenção, contenção, nivelamento e direcionamento da água para caixa coletora, na Travessa Castro Alves, em frente ao nº 30, no bairro Schramm, pela Equipe Técnica responsável da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **928/2025**, encaminhada pela Vereadora Sra. Zuleica Maria Sousa Voltolini.  
Informamos que após vistoria e análise de viabilidade, foi realizada a aplicação de capa de massa asfáltica na rua Edeltraud do Amaral e Silva, no Centro, pela Equipe Técnica responsável da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **946/2025**, encaminhada pelo Vereador Rodrigo Vargas.  
Informamos que após vistoria técnica e análise de viabilidade, foram realizadas a manutenção, adequação da caixa coletora e a manutenção e nivelamento do meio-fio na Estrada Dona Francisca, nas proximidades do nº 6703, no bairro Dona Francisca, pela Equipe Técnica responsável da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **964/2025**, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátia Maria Grosskopf Friedrich.  
Informamos que foi solicitado à Gráfica as respectivas plotagens da placa para a rua João Lobermeyer, no bairro 25 de Julho, assim que for entregue, esta placa será inclusa no cronograma para implantação/instalação, pela Equipe Técnica responsável da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL**  
**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos**  
**Estado de Santa Catarina**



Indicação nº **991/2025**, encaminhada pelo Vereador Sr. Diego Niespodzinski.  
Informamos que após vistoria técnica e de viabilidade, foram realizados os serviços de manutenção e desobstrução das bocas de lobo, na rua Tereza Linzmayer, nas proximidades do nº 304, no bairro Oxford, pela Equipe Técnica responsável da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **1029/2025**, encaminhada pelo Vereador Sr. Diego Niespodzinski.  
Informamos que após vistoria técnica e de viabilidade, foram realizados os serviços de manutenção de boca de lobo com colocação de grelha/grade de proteção, na rua Pedro Fleischmann, nº 115, no bairro Oxford, pela Equipe Técnica responsável da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **1039/2025**, encaminhada pelo Vereador Sr. Gilmar Luís Pollum.  
Informamos que após vistoria técnica, foram realizados os serviços de manutenção e melhorias (patrolamento e rolo compactador) na rua Júlio Schwetler, no bairro Lençol, pela Equipe Técnica responsável da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **1042/2025**, encaminhada pelo Vereador Sr. Diego Niespodzinski.  
Informamos que após vistoria técnica e de viabilidade, foram realizados os serviços de manutenção e desobstrução das bocas de lobo, na rua Belém, nas proximidades do nº 890, no bairro Serra Alta, pela Equipe Técnica responsável da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **1074/2026**, encaminhada pelo Vereador Sr. Gilmar Luís Pollum.  
Informamos que após vistoria técnica, foram realizados os serviços de manutenção e melhorias (patrolamento e Limpeza de material), na rua Álvaro Guerreiro Kruger, no bairro Schramm, pela Equipe Técnica responsável da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **1075/2026**, encaminhada pelo Vereador Sr. Gilmar Luís Pollum.  
Informamos após vistoria técnica e de viabilidade, foram realizados os serviços de manutenção e conservação da pavimentação da rua Nestor Virmond, no Centro, pela Equipe Técnica responsável da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **1079/2026**, encaminhada pelo Vereador Sr. Rodrigo Vargas.  
Informamos que após vistoria técnica, foram realizados os serviços de manutenção e melhorias (patrolamento), na rua Edgar Pedro Weiss, no bairro Schramm, pela Equipe Técnica responsável da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **1107/2026**, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátia Maria Grosskopf Friedrich.  
Informamos que após vistoria técnica e de viabilidade, foram realizados os serviços de manutenção e conservação com massa asfáltica (paliativo e/ou tapa buraco) na rua Amanda Roesler, no bairro 25 de Julho e na rua Miguel Gschwendtner, próximo ao nº 366, no Boehmerwald, pela Equipe Técnica responsável da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **1112/2026**, encaminhada pelo Vereador Sr. Rodrigo Vargas.  
Informamos que após vistoria técnica, constatou-se que a manutenção e reparos na rua Pedro Kurowsky Furchman, no bairro Serra Alta, será realizada pela Empreiteira Paviplan.

Indicação nº **1171/2026**, encaminhada pelo Vereador Sr. Rodrigo Vargas.  
Informamos que após vistoria técnica e de viabilidade, foram realizados os serviços de manutenção, limpeza em caixa coletora/bocas de lobo da rede pluvial com direcionamento das águas pluviais, na rua Deputado Ulisses Guimarães, nas proximidades da esquina com a Av. Pref. Ornith Bollmann,



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL**  
**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos**  
**Estado de Santa Catarina**



no bairro Brasília, pela Equipe Técnica responsável da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **1178/2026**, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátia Maria Grosskopf Friedrich. Informamos que após vistoria, análise técnica e estudo de viabilidade, constatou-se não ser possível a implantação de um redutor de velocidade e/ou sinalização, na rua Francisco Eckstein, no bairro Lençol.

Indicação nº **1179/2026**, encaminhada pela Vereadora Sra. Zuleica Maria Sousa Voltolini. Informamos que após vistoria técnica e de viabilidade, foram realizados os serviços de manutenção e conservação com pó de brita (paliativo) na rua João Pauli esquina com a Av. São Bento, lateral do nº 2190, onde está sendo realizado o monitoramento e quando necessário será realizado o reparo pela Equipe Técnica responsável da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **1181/2026**, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátia Maria Grosskopf Friedrich. Informamos que após vistoria técnica, foram realizados os serviços de manutenção e melhorias (patrolamento), na rua Miguel Liebl (bairro Lençol) e nas Servidões Affonso Mareth (bairro Cruzeiro) e Servidão Maria Vitória Woichekoski (Oxford), pela Equipe Técnica responsável da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **1188/2026**, encaminhada pelo Vereador Sr. Rodrigo Vargas. Informamos que após vistoria técnica e de viabilidade, é realizado acompanhamento e sempre que possível são realizados os serviços de manutenção e conservação (tapa buraco) na rua Pedro Robl, esquina com a Rua Carlos Eckstein, no Colonial, pela Equipe Técnica responsável da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **1189/2026**, encaminhada pelo Vereador Sr. Rodrigo Vargas. Informamos que após vistoria técnica e de viabilidade, foram realizados os serviços de manutenção, limpeza em caixa coletora/bocas de lobo da rede pluvial com direcionamento das águas pluviais, nas ruas Pedro Robl e Carlos Eckstein, no bairro Colonial, pela Equipe Técnica responsável da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **1194/2026**, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátia Maria Grosskopf Friedrich. Informamos que após vistoria técnica e de viabilidade, constatou-se que as bocas de lobo estavam cheias de entulhos e sem grelhas, onde foi realizado a limpeza e desobstrução das bocas de lobo e na sequência foram colocadas as grelhas para proteção, pela Equipe Técnica responsável da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **1200/2026**, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátia Maria Grosskopf Friedrich. Informamos que após vistoria técnica, foram realizados os serviços de manutenção e melhorias (patrolamento/ensaibramento) nas ruas Rodolfo Stoeberl e Afonso Rank, no bairro Colonial, bem como vistoria e manutenção das caixas coletora/bocas de lobo e grelhas existentes nestas vias, pelas Equipes Técnicas responsáveis da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **1201/2026**, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátia Maria Grosskopf Friedrich. Informamos que após vistoria técnica, foram realizados os serviços de manutenção e melhorias (patrolamento/ensaibramento) na rua Alfredo Grosskopf, no bairro Dona Francisca, pela Equipe Técnica responsável da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **1211/2026**, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátia Maria Grosskopf Friedrich. Informamos que será realizado estudo de viabilidade de implantação de 01 (um) parquinho de



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL**  
**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos**  
**Estado de Santa Catarina**



diversão infantil, no bairro Schramm, conforme solicitado.

Indicação nº **1219/2026**, encaminhada pelo Vereador Sr. Rpodrigo Vargas..

Informamos que após vistoria técnica, foram realizados os serviços de manutenção e melhorias (patrolamento/ensaibramento) na Estrada Carlos Schroeder, no bairro Alpino, pela Equipe Técnica responsável da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **1226/2026**, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátia Maria Grosskopf Friedrich.

Informamos após viabilidade, foi realizado a coleta/recolhimento das lajotas que se encontravam sob a calçada nas proximidades do futuro MIG Supermercado, no Centro, pela Equipe Técnica responsável da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **1229/2026**, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátia Maria Grosskopf Friedrich.

Informamos que após rondas e vistoria técnica, foram realizados os serviços de manutenção e conservação (Iluminação Pública), na Estrada Conrado Liebl (bairro Serra Alta), rua Francisco Mulhbauer (bairro Rio Vermelho Estação) e na rua Mário Osmar Linke (bairro Mato Preto) todas em sua extensão, pela empresa Eletroblu que presta os serviços na área de Iluminação Pública junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **1233/2026**, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátia Maria Grosskopf Friedrich.

Informamos que após vistoria, foram realizados os serviços de manutenção e conservação (roçada e limpeza) do Cemitério do bairro Cruzeiro, pela Equipe Técnica responsável da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **1242/2026**, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátia Maria Grosskopf Friedrich.

Informamos que após vistoria técnica, foram realizados os serviços de manutenção e melhorias (patrolamento/ensaibramento) na rua Darci Roesler (e próximas), no bairro Oxford, pela Equipe Técnica responsável da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **1248/2025**, encaminhada pela Vereadora Sra. Zuleica Maria Sousa Voltolini.

Informamos que foram solicitadas à Gráfica as respectivas plotagens das placas para a rua João Arnold e para a Servidão de Passagem Norberto Kirstein, no bairro Serra Alta, assim que forem entregues, estas placas serão inclusas no cronograma para implantação/instalação, pela Equipe Técnica responsável da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **1256/2025**, encaminhada pela Vereadora Sra. Zuleica Maria Sousa Voltolini.

Informamos que após vistoria técnica, foram realizados os serviços de manutenção e melhorias (patrolamento/ensaibramento) na rua Laurinda Schlogl, no bairro Lençol, pela Equipe Técnica responsável da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **1262/2026**, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátia Maria Grosskopf Friedrich.

Informamos que após vistoria técnica, foram realizados os serviços de manutenção e melhorias (patrolamento/ensaibramento) nas ruas Antônio Grosskopf, Estrda Paraná, Entrada do Loteamento Emília e rua Vereador Lourival da Maia, nos bairros Alpino e Cruzeiro, pela Equipe Técnica responsável da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **1266/2026**, encaminhada pelo Vereador Sr. Rodrigo Vargas.

Informamos que após vistoria técnica, foram realizados os serviços de manutenção e melhorias (patrolamento/ensaibramento) na rua Alfredo Grosskopf, no bairro Dona Francisca, pela Equipe Técnica responsável da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL**  
**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos**  
**Estado de Santa Catarina**



Indicação nº **1275/2026**, encaminhada pelo Vereador Sr. Rodrigo Vargas.

Informamos que após rondas e vistoria técnica, foram realizados os serviços de manutenção e conservação (Iluminação Pública) na rua Carlos Beckert (em sua extensão), no bairro Progresso, pela empresa Eletroblu que presta os serviços na área de Iluminação Pública junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **1284/2026**, encaminhada pelo Vereador Sr. Diego Niespodzinski.

Informamos que após vistoria técnica, foram realizados os serviços de manutenção e melhorias (patrolamento/ensaibramento) na rua Barão de Mauá, no bairro Cruzeiro, pela Equipe Técnica responsável da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **1285/2026**, encaminhada pelo Vereador Sr. Diego Niespodzinski.

Informamos que após vistoria técnica, foram realizados os serviços de manutenção e melhorias (patrolamento/ensaibramento) nas ruas José Ranck e Érica Huttli (continuação da rua Alvíno Bertoli), no bairro Serra Alta, pela Equipe Técnica responsável da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Indicação nº **1293/2026**, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátia Maria Grosskopf Friedrich.

Informamos que foi realizada a modernização da iluminação pública com a tecnologia em LED nas vias ao redor da Praça Mauro Sadowski.

Além disso, foram implantadas luminárias de LED voltadas para a área de passeio, proporcionando maior segurança e visibilidade para os pedestres.

Ressaltamos que está em estudo de viabilidade a futura implantação de iluminação na própria praça.

Indicação nº **1294/2026**, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátia Maria Grosskopf Friedrich.

Informamos que após análise técnica e viabilidade, no tocante à manutenção e reparos na fiação elétrica, na Estrada Paraná, no bairro Alpino, deverá ser registrada junto a Central da Celesc no 0800.0480.196.

Indicação nº **1309/2026**, encaminhada pela Vereadora Sra. Zuleica Maria Sousa Voltolini.

Informamos que após análise técnica e viabilidade, no tocante à manutenção e reparos na fiação elétrica, na Frederico Ruckl, próximo ao nº 056, no bairro Progresso, deverá ser registrada junto a Central da Celesc no 0800.0480.196.

Indicação nº **1310/2026**, encaminhada pela Vereadora Sra. Zuleica Maria Sousa Voltolini.

Informamos que esta indicação deverá ser encaminhada ao Departamento de Trânsito – DETRU, para análise técnica e estudo de viabilidade de implantação de um redutor de velocidade na rua Ipê, nas proximidades do nº 435, no bairro 25 de Julho.

Indicação nº **1319/2026**, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátia Maria Grosskopf Friedrich.

Informamos que após vistoria técnica, foram realizados os serviços de manutenção e melhorias (patrolamento/ensaibramento) na Estrada Rio Negro, no bairro Colonial, pela Equipe Técnica responsável da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Indicação nº **1324/2026**, encaminhada pela Vereadora Sra. Cátia Maria Grosskopf Friedrich.

Informamos que após vistoria técnica, foram realizados os serviços de manutenção e melhorias (patrolamento/ensaibramento) nas ruas Arthur Pfitzenreuter (Boehmerwald), Rodolfo Stoeberl (Colonial) e Jaime Fuck (serra Alta), pela Equipe Técnica responsável da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL**  
**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos**  
**Estado de Santa Catarina**



Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

**LUIZ NERI PEREIRA**  
**Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos**